# NOTE METHODOLOGIQUE

# RELATIVE A LA REFONTE DES INDEX DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS AINSI QU'A LEUR DIFFUSION

## Historique de l'évolution

En 2010 l'Institut de la Statistique de Polynésie française a organisé une importante rénovation des index du bâtiment et des travaux publics. Ces travaux ont conduit à l'émergence de nouveaux index, à la disparition de certains et à l'éclatement de nombreux autres.

Cette évolution rendue nécessaire à la fois par l'obsolescence des pondérations et la nature même des index perturbe les différents acteurs du secteur, et les agents de l'ISPF seront toujours disponibles pour répondre à vos questions.

La publication des résultats est également modifiée. Ainsi, tous les index créés durant ces travaux de rénovation ne possèdent aucun historique. Ils démarrent en base 100 à décembre 2010. C'est la raison pour laquelle, dans la publication, de nombreuses séries ne présentent de résultat qu'en décembre et janvier.

Il en va de même pour les séries relatives aux produits et services utilisés dans le BTP, puisqu'aucun index sur les matériaux n'existait auparavant.

## Table de passage entre les anciens et les nouveaux index

Le changement de nomenclature est sans doute le plus perturbant pour les acteurs du secteur. Afin que ces derniers puissent s'y retrouver, une table de passage liant anciens et nouveaux index a été établie. Ils sont consultables en page 3 de la publication mensuelle et sur le site internet de l'ISPF.

## *Les index poursuivis sans aucune modification*

| Nouvelle situation | | | | Ancienne situation | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | **Libellé** | **Abrégé** | | **Code** | **Libellé** | **Abrégé** |
| 1 | Index général du Bâtiment | BTG 01.0 | | 1.01 | Index général tous corps d'état | BTP 01.0 |
| 1103 | Charpente métallique | BGO 03.1 | | 1.03 | Ossature et charpente métallique | BTP 03.0 |
| 1104 | Charpente bois | BGO 03.2 | | 1.07 | Charpente bois | BTP 05.0 |
| 1105 | Couvertures métalliques | BGO 04.1 | | 1.10 | Couvertures métalliques | BTP 07.1 |
| 1201 | Revêtement carrelage | BSO 02.1 | | 1.04 | Revêtement carrelage | BTP 04.1 |
| 1203 | Revêtement souple | BSO 02.3 | | 1.05 | Revêtement thermoplastique | BTP 04.2 |
| 1204 | Menuiseries bois | BSO 03.1 | | 1.08 | Menuiseries bois intérieures et extérieures | BTP 06.1 |
| 1205 | Menuiseries aluminium | BSO 03.2 | | 1.09 | Menuiseries aluminium | BTP 06.2 |
| 1214 | Peinture | BSO 07.0 | | 1.15 | Peinture | BTP 13.0 |
| 2 | Index général des Travaux Publics | TPG 01.0 | | 2.01 | Index général tous travaux | TPP 01.0 |
| 2106 | Dragages maritimes | TGC 04.0 | | 2.06 | Dragages maritimes | TPP 06.0 |
| 2107 | Routes et aéroports, voiries et réseaux divers | TGC 05.0 | | 2.08 | Routes et aérodromes avec fourniture et répandage d'enrobés | TPP 08.0 |
| 2205 | Sondages et forages | TTS 03.0 | | 2.04 | Sondages et forages | TPP 04.0 |

## *Les index poursuivis par fusion de certains nouveaux index*

| Nouvelle situation | | | | Ancienne situation | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Code** | **Libellé** | **Abrégé** | | **Code** | **Libellé** | **Abrégé** |
| 3101 | Gros œuvre, béton armé | FUSBT 01.0 | | 1.02 | Gros œuvre, béton armé | BTP 02.0 |
| 3102 | Etanchéité multicouche | FUSBT 02.0 | | 1.11 | Etanchéité multicouche | BTP 08.0 |
| 3103 | Plomberie sanitaire | FUSBT 03.0 | | 1.12 | Plomberie sanitaire | BTP 09.0 |
| 3104 | Ventilation et conditionnement d'air | FUSBT 04.0 | | 1.13 | Ventilation et conditionnement d'air | BTP 10.0 |
| 3105 | Electricité | FUSBT 05.0 | | 1.14 | Electricité | BTP 11.0 |
| 3106 | Index ingénierie | FUSBT 06.0 | | 1.16 | Index ingénierie | BTP 14.0 |
| 3201 | Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales | FUSTP 01.0 | | 2.02 | Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales | TPP 02.0 |
| 3202 | Terrassements généraux | FUSTP 02.0 | | 2.03 | Terrassements généraux | TPP 03.0 |
| 3203 | Travaux d'enrobés, fabrication et mise en œuvre (avec fourniture de bitume et de granulats) | FUSTP 03.0 | | 2.10 | Travaux d'enrobés, fabrication et mise en œuvre (avec fourniture de bitume et de granulats) | TPP 09.0 |
| 3204 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture | FUSTP 04.0 | | 2.12 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture | TPP 10.0 |
| 3205 | Réseaux d'électrification | FUSTP 05.0 | | 2.14 | Réseaux d'électrification | TPP 12.0 |

### *Les index nouvellement créés*

| Code | Libellé | Abrégé |
|---|---|---|
| 0 | Index général du Bâtiment et des Travaux Publics | BTP 00.0 |
| 11 | Index général du Gros œuvre | BGO 01.0 |
| 1106 | Couvertures végétales | BGO 04.2 |
| 1109 | Photovoltaïque - Installation en toiture sans Stockage | BGO 06.1 |
| 1110 | Photovoltaïque - Installation en toiture avec Stockage | BGO 06.2 |
| 12 | Index général du Second œuvre | BSO 01.0 |
| 21 | Index général du Génie civil | TGC 01.0 |
| 22 | Index général des Travaux Spécialisés | TTS 01.0 |
| 2206 | Protection Talus - Aménagement par gunitage | TTS 04.1 |
| 2207 | Protection Talus - Aménagement par grillage de protection | TTS 04.2 |
| 2208 | Protection Talus - Aménagement par végétalisation | TTS 04.3 |
| 2209 | Photovoltaïque - Installation complète avec Infrastructure et Stockage | TTS 05.0 |

### *Les index supprimés*

| Code | Libellé | Abrégé |
|---|---|---|
| 2.05 | Travaux en souterrain | TPP 05.0 |
| 2.07 | Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages | TPP 07.0 |
| 2.09 | Routes et aérodromes sans fourniture | TPP 08.B |
| 2.11 | Travaux d'enrobés, sans fourniture | TPP 09.B |
| 2.13 | Canalisations sans fourniture | TPP 10.B |
| 2.15 | Charpentes et ouvrages métalliques | TPP 13.0 |

L'ensemble des informations complémentaires à cette refonte est disponible sur notre site internet www.ispf.pf

Le responsable du département Prix / BTP

Olivier CHAMPION

Établissement public Territorial créé par arrêté n° 4574/AA du 6 août 1976 • Numéro T.A.H.I.T.I. : 002584
Immeuble UUPA – 1er et 2ème étage - Rue Edouard Ahne – Papeete
Adresse postale : B.P. 395 Papeete - Tahiti - Polynésie Française • Téléphone : (689) 47 34 34 - (GMT - 10 H) • Télécopieur : (689) 42.72.52
Télécopieur numéro TAHITI : (689) 47 34 28 • E-Mail : ispf@ispf.pf • Télex : Poste public : 537 FP
Heures d'ouverture au public : du lundi au jeudi de 7 H 30 à 15 H 00 - le vendredi de 7 H 30 à 12 H 00