



QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

A ARA I TE MAU VAHI HOPURAA



QUALITÉ BACTÉRIOLOGIQUE DES POINTS DE SURVEILLANCE
Selon la directive européenne n°2006/7/CE du 15 février 2006
FAITO AUTOO O TE MAU VAHI I HIOPOAHIA

- MER MITI
- △ EMBOUCHURE DE RIVIERE MURIAVAI
- SOURCE PAPE PIHAA
- Eau d'excellente qualité
Te pape hau tū te ma
- Eau de bonne qualité
Te pape ma
- Eau de qualité suffisante
Te pape ma rii
- Eaux de qualité insuffisante, impropres à la baignade
Te pape viivii no te hopuraa



Pour plus d'informations, consulter le rapport de synthèse «Qualité bactériologique des eaux de baignade à Tahiti, Moorea, Bora Bora, Raiatea et Tubuai, campagnes 2012 et 2013» édité par le CHSP et disponible sur le site Internet : <http://www.hygiene-publique.gov.pf>